

Návrh plánu oprav na rok 2015 (v tis.)

		celý náklad*	spoluvlastnický podíl		provedeno
			náklad družstva**	náklad vlastníků***	
Nebytové prostory		0	0	0	
		0	0	0	
trojdům	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,866566	0,110733	
			0	0	
		0	0	0	
Bankovní 3	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,866566	0,133434	
	světla s pohybovými čidly	23	20	3	
	nátěr vstupních dveří	3	3	0	
	výměna vodoměrů	18	15	2	
		0	0	0	
		44	38	6	
nám. Msgre Šrámka 6	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,866566	0,133434	
	nátěr vstupních dveří	3	2	1	
	výměna vodoměrů	34	30	5	
	renovace dveří do sklepa	7	6	1	
	světla s pohybovými čidly	23	20	3	
		0	0	0	
		68	58	10	
Tyršova 20	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,866566	0,133434	
	nátěr vstupních dveří	2	1	1	
	výměna vodoměrů	33	29	4	
	rek. elektřiny 1 byt	48	48	0	5/2015
	světla s pohybovými čidly	23	20	3	
		0	0	0	
		106	98	8	
Bankovní 4	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,909482	0,090518	
	nátěr vstupních dveří	3	3	0	
	výměna vodoměrů	32	29	3	
	zatmělení prasklin cementového potěru ve sklepech a na chodbách	8	7	1	
	oprava uštipaných schodnic	2	2	0	
	nátěr balkonového zábradlí	13	12	1	
	osvětlení do dvora	3	3	0	
		0	0	0	
		62	56	6	
Tyršova 21	<i>spoluvlastnický podíl</i>		1,000000	0,000000	
	nátěr vstupních dveří	3	3	0	
	výměna vodoměrů	14	14	0	
	rek. elektřiny 1 byt	42	42	0	2/2015
	oprava střešního svodu	7	7	0	5/2015
	kamerový systém	28	28	0	5/2015
		0	0	0	
		95	95	0	
Tyršova 23	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,694000	0,306000	
	nátěr vstupních dveří	3	2	1	
	výměna vodoměrů	15	11	5	
		0	0	0	
		19	13	6	

Členská schůze družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
konaná dne 17.6.2015

	spoluvlastnický podíl	celý náklad*	spoluvlastnický podíl		provedeno
			náklad družstva**	náklad vlastníků***	
Veleslavínova 10	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,448351	0,551649	
	výměna vodoměrů	16	7	9	
	oprava střechy	20	9	11	1/2015
	malba schodiště	25	11	14	
	nátěr vnějšího ostění po výměně oken ze strany do ulice	9	4	5	
	nátěr vnějšího ostění po výměně oken ze strany do dvora	11	5	6	
	renovace dveří ke sklepním kójím (ze chodiště)	11	5	6	
	stříška nad schody do sklepa	16	7	9	
		0	0	0	
		108	48	60	
Veleslavínova 12	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,912428	0,087572	
	nátěr vnějšího ostění po výměně oken ze strany do ulice	9	8	1	
	nátěr vnějšího ostění po výměně oken ze strany do dvora	11	10	1	
	výměna vodoměrů	16	15	1	
	malba schodiště	25	23	2	
	rek.elektřiny 1 byt	33	33	0	2/2015
		0	0	0	
		94	88	5	
Zborovská 11	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,881298	0,118702	
	výměna vodoměrů	10	9	1	
	výměna oken	872	768	104	
	větrací štěrbin	35	31	4	
	Posouzení odvětrání místností s plynovými spotřebiči	5	4	1	
		0	0	0	
		922	813	109	
Zborovská 13	<i>spoluvlastnický podíl</i>		0,844504	0,155496	
	výměna vodoměrů	12	11	2	
	výměna oken	872	736	136	
	větrací štěrbin	35	30	5	
	Posouzení odvětrání místností s plynovými spotřebiči	5	4	1	
	Nápojení zásuvky společných prostor	6	5	1	6/2015
		0	0	0	
		924	781	144	
Celkem		2 442	2 088	354	

Z toho: domy

2 117 1 796 321

byty

325 292 32

NP

0 0 0

* náklad celé opravy

** náklad družstva na opravu (ve spoluvlastnickém podílu)

*** náklad vlastníků na opravu (ve spoluvlastnickém podílu)

V Ostravě 12.6.2015